




6




5



4




3



Alle Schraubverbindungen ständig auf festen Sitz überwachen!
 -Besonders nach dem ersten Einsatz-
 Continuously check all screwed connections for firm seating
 -particularly after initial employment-
 Contrôler continuellement tous les raccords à vis pour un siège ferme
 -particulièrement après l'emploi initial-

1



2

E 3886-0221

E 3886-0221

Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20019006					
2	1	20019418					
3	1	21001162					
4	1	20019281					
5	1	21000958					
6	1	41001437					