

**Alle Schraubenverbindungen ständig auf festen Sitz überwachen!**  
-Besonders nach dem ersten Einsatz-


**Continuously check all screwed connections for firm seating**  
-particularly after initial employment-

**Controler continuellement tous les raccords a vis pour un siege ferme**  
-particulierement apres l'emploi initial-

1



3




**Achtung Erstickungsgefahr!**  
Maschine mit Verbrennungsmotor nicht in geschlossenen Räumen betreiben.

**Caution! Danger of suffocation!**  
Never operate the machine with combustion engine in enclosed areas.

**Attention! Danger d'étouffement!**  
Il ne faut jamais faire fonctionner la machine à moteur à combustion dans des locaux fermés.


2



4



5



6



**Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!**


7

**Normalbenzin**  
Gasoline  
Essence


8

**Wasser**  
Water  
Eau


9



10




11




12

13



16



17

"Tiefenvoreinstellung nur bei stehendem Motor"  
"Do not adjust cutting depth whilst engine is running"  
"Reglage en profondeur uniquement moteur a l'arret"

14

Bei Keilriemenwechsel Innensechskantschraube nicht lösen!  
Do not loosen the hexagon-socket head srew when changing u-belt!  
La vis a six pans creux ne doit pas etre desserree lorsqu'on change la courroie trapezoidale!

15

## E 3576-0614

| Position<br>Ref.No.<br>Repère<br>Posizione<br>Posicion | Menge<br>Quantity<br>Quantité<br>Quantita<br>Cantidad | Teile-Nr.<br>Part-No.<br>No. Référence<br>Nr. d'Ordine<br>No. Referenzia | Hinweis<br>Hints<br>Indications<br>Indicazione<br>Indicaciones | Position<br>Ref. No.<br>Repère<br>Posizione<br>Posicion | Menge<br>Quantity<br>Quantité<br>Quantita<br>Cantidad | Teile-Nr.<br>Part-No.<br>No. Référence<br>Nr. d'Ordine<br>No. Referenzia | Hinweis<br>Hints<br>Indications<br>Indicazione<br>Indicaciones |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
| 1  | 1   | 20019006   |  |   |   |  |  |
| 2  | 1   | 21000701   |  |   |   |  |  |
| 3  | 1   | 20019376   |  |   |   |  |  |
| 4  | 1   | 20019007   |  |   |   |  |  |
| 5  | 1   | 21000639   |  |   |   |  |  |
| 6  | 1   | 21000474   |  |   |   |  |  |
| 7  | 1   | 20019108   |  |   |   |  |  |
| 8  | 1   | 20019097   |  |   |   |  |  |
| 9  | 1   | 20019104   |  |   |   |  |  |
| 10   | 1   | 20019076   |  |   |   |  |  |
| 11   | 1   | 20019112   |  |   |   |  |  |
| 12   | 1   | 21000638   |  |   |   |  |  |
| 13   | 1   | 20019054   |  |   |   |  |  |
| 14   | 1   | 20019100   |  |   |   |  |  |
| 15   | 1   | 20019351   |  |   |   |  |  |
| 16   | 1   | 21000621   |  |   |   |  |  |
| 17   | 1   | 20019326   |  |   |   |  |  |